

АКТ
обследования антитеррористической
защищенности важных объектов

Объект КГБЧ СО, Новосибирский, от «03» Ноябрь 2022г.
(наименование объекта) (дата составления)
дом интернат для граждан пенсионного возраста
и инвалидов
Мною (нами) Старшина 19707МО ЛБВД
(должность, звание, Ф.И.О.)
Россиа Тамары Николаевны майор полиции
Иванов И.И.

В присутствии представителей:

- Исполняющего обязанности директора
- Новосибирского дома интерната, - Новикова
- Тамара Валентиновна

Проведена проверка объекта в ходе которой установлено:

- Руководитель объекта: Директор - Шенкореева Мария
Теклюдова
(должность, Ф.И.О., телефон)
- Объект находится в ведении: Министерства социальной
политики Красноярского края
(полное название предприятия, организации)
- Вид деятельности предоставление социальной
наркологической помощи
- Место расположения объекта г. Сургут
- Сооружения, граничащие с объектом Тришениновское братское
альтернативное
- Краткая характеристика объекта:
 - Тип объекта Кирпичное здание
 - Площадь/ протяженность объекта 8-463 м³, длина - 45 м; ширина
45 м
 - Этажность 1 этаж
 - Телефонизация объекта 93 222, 93 120, 93 122
- Общее число входов (выходов) на обследуемом объекте 4 из них:
 - для общего пользования 1, б) для служебного пользования 3
- Наличие автостоянок нет
- Удаление автостоянок от объектов нет
- Техническая укрепленность объекта в удовлетворительном состоянии
(общая оценка)
 - количество металлических входных дверей 1 дверь на 3 участка входов
 - решеток на окнах нет
 - наличие наружного освещения имеется, его состояние удовлетворительное
(на территории объекта) (общая оценка)
 - наличие ограждения, его состояние имеется, частично металлическое
жесткое и укрепленное
- Состояние требования противопожарной безопасности в удовлетворительном
состоянии, исправное (общая оценка)
 - Лицо, ответственное за противопожарную безопасность Абрамова
Евгения Владимировна
(Ф.И.О., должность)
 - Наличие охранно-пожарной сигнализации есть, ее состояние в удовлетво
рительном состоянии, исправное
 - наличие средств пожаротушения, их вид и количество огнетушители
ОП-4 (3) - в количестве 16 штук

9. Технические средства охраны:

- а) наличие систем видеозахвата имеется две камеры так и скрытые, в количестве 2 камер (количество постов камер)
- б) тревожная кнопка выведена на пульт 2 пульта, отделение вневедомственной охраны (какого ОВД, ЧОП или СБ)
- в) наличие средств металлообнаружения 1, их состояние исправное

10. Охрану объекта осуществляет сторона (какого ОВД, ЧОП или СБ)

11. Количество лиц, задействованных на охране объекта 4 человека (среднесуточное)

11.1. Наличие планов эвакуации три штуки

11.2. Наличие систем оповещения (громкоговорящих устройств) нет

11.3. Наличие инструкций по действиям при ЧС имеются

11.4. Наличие нормативного документа, определяющего ответственного за обеспечение безопасности на объекте и его помещениях Абрамова Екатерина Владимировна

11.5. Наличие документов, подтверждающих обучение и сдачу соответствующих экзаменов руководящим персоналом обследуемого объекта по вопросам антитеррористической безопасности Директор - Шижкоренко Мари-не Геннадьевна

11.6. Наличие системы быстрой связи с ОВД по телефону

12. Пропускной режим осуществляется сторонами персонала

12.1. Наличие КПП/шлагбаумов/турникетов нет

13. Периодичность внутриведомственных проверок (обследований) 1 раз в течение 6 месяцев (в течении года)

14. Дата проведения предыдущей проверки (обследования) объекта в мае 2022

14.1. Основные недостатки, выявленные проверкой (обследованим) Отсутствует система оповещения, громкоговорящих устройств на объекте.

14.2. Принятые меры по устранению выявленных недостатков: Рекомендовано принять меры к устранению выявленных недостатков до 01.01.2023г.

Подписи проверяющих: 1) Васильев И.И. (подпись) _____ (Ф.И.О.)
2) _____
3) _____
4) _____
5) _____

С актом ознакомлен: И.И. Директор _____
Валентина _____

